
标准铂铑 10-铂热电偶检定中的常见问题

由于新规程对标准铂铑 10-铂热电偶要求更加严格了,因此尽量减少检定误差成为当务之急,我们根据多年经验总结出以下几点注意事项:

- 1、被检热电偶在清洗后重新穿管时正负极一定不要错,否则铂极会被污染;
- 2、检定炉温场要满足规程要求,应定期检测温场;
- 3、热电偶冷端与铜导线相连处接触一定要良好,否则会带来很大影响,因此我们建议检定升温前,最好测量一下标准与被检热电偶的电势值,相差在1.0μV以内为正常,超过1.5μV说明接触不好,需仔细检查。
- 4、热电偶捆扎一定要符合规程要求,捆扎不好会带来很大误差,要特别注意。



- 5、当温度升到检定点后,不要急于检测,要等温场形成后再测量,一般至少要等 15~20 分钟。自动检定系统中尤其要注意这个问题。
- 6、检定完成后判断标准铂铑 10-铂热电偶合格与否的步骤

$$E(t_{c_0}) = 10.575 \pm 0.015 \text{mV} \cdots (1)$$

 $E(t_{AI}) = 5.860 + 0.37 [E(t_{Co}) - 10.575] \pm 0.005 \text{mV} \cdots (2)$

 $E(t_{z_0}) = 3.447 + 0.18[E(t_{c_0}) - 10.575] \pm 0.005 \text{mV} \cdots (3)$

 $E(t_{Cu})=10.5600\sim10.5900$ mV

 $E(t_{AL}) = 5.8494 \sim 5.8706 \text{ mV}$

 $E(t_{70}) = 3.4393 \sim 3.4547 \text{ mV}$

首先计算被检热电偶在锌、铝、铜凝固点的热电动势值看是否满足(1)、

(2)、(3) 式要求,必须同时满足,如果有一式不能满足则该热电偶不能 再作为标准热电偶使用,出具检定结果通知书。如果同时满足(1)、(2)、

(3) 式要求,则还需考察热电偶的稳定性,新规程规定,使用中的一、二

 网址:
 www.yndfmtr.com
 电话:
 0871-68686916

 邮箱:
 dfmeteryn@163.com
 地址:
 云南昆明

等标准热电偶,其铜点的热电动势变化分别不大于 5、10 μ V,变化满足上述要求的热电偶可作为标准热电偶使用,出具检定证书,变化超过 10 μ V 的热电偶不能再作为标准热电偶使用,出具检定结果通知书。

下面举例说明:

例 1 某一等偶检定实例

单位: 毫伏

	2000年3月	2001年5月	2002年5月
锌点	3. 4453	3. 4396	3. 4448
铝点	5. 8591	5. 8494	5. 8567
铜点	10. 5784	10. 5696	10. 5758

- **例 2**:编号为 98-13 的一等标准铂铑 $_{10}$ -铂热电偶,2000 年 6 月检定证书铜凝固点热电动势值为:10.5880mV;2001 年 5 月用标准组热电偶对其进行检定,在锌、铝、铜凝固点的热电动势值检定结果为:3.4460mV,5.8580 mV,10.5850 mV。那么如何判断 98-13 是否合格呢?首先,计算在锌、铝、铜凝固点的热电动势值看是否满足(1)、(2)、(3)式要求,实测值 $E(t_{00})$ =10.5850mV 满足(1)式要求;
 - (2) 式中 $E(t_{AL})$ =5. 860+0. 37 $[E(t_{Cu})$ -10. 575] ±0. 005mV =5. 8637±0. 005mV 实测值 $E(t_{AL})$ =5. 8580 mV,比要求值低 0. 7 μ V,因此编号为 98-13 的热电偶不能再作为标准热电偶使用,出具检定结果通知书。
 - **例 3**: 编号为 98-14 的二等标准铂铑 $_{10}$ -铂热电偶,2000 年 6 月检定证书铜凝固点热电动势值为:10.588mV;2001 年 5 月用标准组热电偶对其进行检定,在锌、铝、铜凝固点的热电动势值检定结果为:3.442mV,5.859mV,10.585mV。那么如何判断 98-14 是否合格呢?首先,计算在锌、铝、铜凝固点的热电动势值看是否满足(1)、(2)、(3)式要求,实测值 $E(t_{Cu})$ =10.5850mV 满足(1)式要求:
 - (2) 式中 $E(t_{AL})$ =5.860+0.37 $[E(t_{Cu})$ -10.575] ±0.005mV =5.8637±0.005mV 实测值 $E(t_{AL})$ =5.859 mV,满足(2)式要求;
 - (3) 式中 $E(t_{z_n})=3.447+0.18[E(t_{c_n})-10.575]\pm0.005$ mV=3.4488±0.005mV

 网址:
 www.yndfmtr.com
 电话:
 0871-68686916

 邮箱:
 dfmeteryn@163.com
 地址:
 云南昆明

实测值 $E(t_{Zn})=3.442$,比要求值低 $1.8 \mu V$,因此编号为 98-14 的热电偶不能再作为标准热电偶使用,出具检定结果通知书。

例 4: 编号为 98-15 的一等标准铂铑 $_{10}$ -铂热电偶,2000 年 6 月检定证书铜凝固点热电动势值为:10. 5890mV;2001 年 5 月用标准组热电偶对其进行检定,在锌、铝、铜凝固点的热电动势值检定结果为:3. 4480mV,5. 8630 mV,10. 5910 mV。那么如何判断 98-13 是否合格呢?首先,计算在锌、铝、铜凝固点的热电动势值看是否满足(1)、(2)、(3)式要求,实测值 $E(t_{cu})$ =10. 5910mV,比要求值高 $1.0\,\mu$ V,满足(1)式要求,因此编号为 98-15 的热电偶不能再作为标准热电偶使用,出具检定结果通知书。

例 5: 编号为 98-16 的一等标准铂铑 $_{10}$ -铂热电偶,2000 年 6 月检定证书铜凝固点热电动势值为: 10.5880mV; 2001 年 5 月用标准组热电偶对其进行检定,在锌、铝、铜凝固点的热电动势值检定结果为: 3.4460mV, 5.8580 mV, 10.5820 mV。那么如何判断 98-13 是否合格呢? 首先,计算在锌、铝、铜凝固点的热电动势值看是否满足(1)、(2)、(3)式要求,实测值 $E(t_{Cu})$ =10.5820mV 满足(1)式要求;

- (2) 式中 E(t_{AL})=5.860+0.37[E(t_{Cu})-10.575] ±0.005mV =5.8626±0.005mV 实测值 E(t_{AL})=5.8580mV,满足(2)式要求;
 - (3) 式中 $E(t_{zn})$ =3. 447+0. $18[E(t_{cu})$ -10. 575] ±0. 005mV=3. 4483±0. 005mV 实测值 $E(t_{zn})$ =3. 4460,满足(3)式要求;然后考察热电偶的稳定性,原证书铜凝固点热电动势值为: 10. 5880mV,实测值 $E(t_{cu})$ =10. 5820mV,变化了 6 μ V,不符合一等标准热电偶要求,但符合二等标准热电偶要求,因此编号为 98-16 的热电偶出具检定证书,降为二等标准使用。
 - **例 6**: 编号为 98-17 的一等标准铂铑 $_{10}$ -铂热电偶,2000 年 6 月检定证书铜凝固点热电动势值为:10. 5880 $_{10}$ 年 5 月用标准组热电偶对其进行检定,在锌、铝、铜凝固点的热电动势值检定结果为:3. 4470 $_{10}$ 7 5. 8610 $_{10}$ 7 7 10. 5850 $_{10}$ $_{10}$ 那么如何判断 98-13 是否合格呢?首先,计算在锌、铝、铜凝固点的热电动势值看是否满足(1)、(2)、(3)式要求,实测值 $_{10}$ 5850 $_{10}$ 7 满足(1)式要求;

 网址:
 www.yndfmtr.com
 电话:
 0871-68686916

 邮箱:
 dfmeteryn@163.com
 地址:
 云南昆明

- (2) 式中 $E(t_{AL})$ =5.860+0.37 $[E(t_{Cu})$ -10.575] ±0.005mV =5.8637±0.005mV 实测值 $E(t_{AL})$ =5.8610mV,满足(2)式要求;
- (3) 式中 $E(t_{Zn})$ =3.447+0.18 $[E(t_{Cu})$ -10.575] ±0.005mV=3.4488±0.005mV 实测值 $E(t_{Zn})$ =3.4470,满足(3)式要求;然后考察热电偶的稳定性,原证书铜凝固点热电动势值为:10.5880mV,实测值 $E(t_{Cu})$ =10.5850mV,变化了 $3\,\mu$ V,符合一等标准热电偶要求,因此编号为 98-17 的热电偶出具合格检定证书。



网址:www.yndfmtr.com电话:0871-68686916邮箱:dfmeteryn@163.com地址:云南昆明